施工通報

[網頁部分功能說明]

於案件工程每日施作前以及離場時,進行通報作業,紀錄工程 實際施工的時間。

點選案件施工通報,進入可看到進場打卡以及退場打卡案件列表。

| 申挖單位 |
|------------------|
| Q 便民首頁 |
| 📤 系統首頁 |
| 申挖單位首頁 |
| SA Q&A |
| 🍐 滿意度調查 |
| 1月 挖路許可 > |
| 案件申辦 > |
| 許可證列印 |
| 案件施工通報 |
| 案件異動 > |
| 完工報竣 > |
| 統計報表 > |
| 計畫性挖掘案件 > |
| 📡 圖臺查詢 > |
| 🍽 道路搶修 > |
| ▲ 變更密碼 |
| 🖒 使用者資訊 |

| 申請書 | 編號 | | 許可證無號 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|---|----------------------|------|---------|------|-----------|--|--|--|--|
| 工程 | 名稱 | | | | 地點 | | | | | | | |
| | | | | 投寻 | | | | | | | | |
| 打卡 | | | | | | | | | | | | |
| 申請書編號 | 許可證編號 | 行政區 | 工程名稱 | 核准施工日期 | 展期狀態 | 改善修復通知 | 施工通報 | 案件資料 | | | | |
| 110I03104 | 1101280018 | 大里區 | 110年度大里區及鄰近區域道路及 排水改善暨聚急搶修工程 | 1100305-1110304 | 無申請 | ж | 施工通報 | 詳細 | | | | |
| 110I03097 | 1101230065 | 烏日區 | 臺中市烏日綜合社會福利館與建工 程 | 1100324-1100619 | 無申請 | # | 施工通報 | 詳細 | | | | |
| 110I03088 | 1101270016 | 太平區 | 110年度太平區及禪近區域道路及 排水改善暨緊急搶修工程 | 1100315-1101231 | 無申請 | | 施工通報 | 詳細 | | | | |
| 110I03085 | 1101260023 | 霧峰區 | 110年度霧峰區及쬒近區域道路及 排水改善暨繁急搶修工程 | 1100320-1110310 | 無申請 | # | 施工通報 | 詳細 | | | | |
| 110I02962 | 1101010126 | 南屯區 | 109年度臺中市東、南、南屯區及 禪近區域公共設施維護工程(第二 期) | 1100319-1100619 | 無申請 | 無 | 施工通報 | 詳細 | | | | |
| | | | 14 | : 《 请挑選頁數: 1 ♥ 》 ▶ Ⅰ | | | | | | | | |
| 打卡 | | | | | | | | | | | | |

- 選擇案件進行通報
- 進入施工通報後請選擇通報施工的地點以及施工類型

| 甲請香繩弧 | 109A17089 | 計可證酬就 | 1091240141 | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 開工日期 | 1091221 | 核准施工日期 | 1091221 ~ 1101231 | | | | |
| 挖掘地點 | ● 大肚區萬興路104號至126號旁 | | | | | | |
| 施工位置 | 點還總工位置 施工位置座標: | | | | | | |
| | 施工類型 | 依據內政部營建署動態施工通報要求,須即時通剩 | | | | | |
| 施工通報 | ● 管挖施工 | 一地位に対しばないと加す 取れた(生産物理物面入的) つ 一地値、沢東路正 前進行道知、並以路證 後律之個別地點進行通報。(為利通報進行) 建議名 物理法(本) (為利通報進行) 建議名 (約4) (約4) (約4) (約4) (約4) (約4) (約4) (約4) | | | | | |
| | ○ 銑鋪施工 | | | | | | |
| | * 銑鋪施工後無法管挖施工 | アロルエ通知 | 但使用APP進行通報,可至系統自員下載更新建 助理APP以進行通報及拍攝各階段查核點照片) | | | | |
| 告示牌照片 | 選擇檔案 未選擇任何檔案 | 交維照片 | 選擇檔案 未選擇任何檔案 | | | | |
| 備註 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 返回 | 上一頁 | | | | | |

- 點選施工位置,於圖台點選施工位置
- 並要上傳告示牌照片及交維照片
- 填寫完成後,點選今日施工通知,進行通報



● 通報完成,通報會記錄通報時間以及施工日期

| | 中語書編號 | 110E03104 | | | | | 許可證日期 1101280018 | | | |
|----------|----------------|------------------|------------|--|-------|------|---|---|------------------|-----|
| | 開工日期 | 1100305 | | | | | 核准施工日期 1100305 ~ 111 | 1304 | | |
| | 挖掘地點 | ↓ 大里區全區卷壇 | | | | | | | | |
| | 接下通報 | ● 曾经地工 | 按工模型 | | | | 依據內政部營建署動態為 及地點,故限定僅能通率 進行優知,並以路經統) | 包工通報要求,須即時通報 8當天的"今日施工",並應 ま之俱別地影牌行通報,信 | 施工起訖時間 於現場施工前 | |
| | ELD4 | ○鉄鎖地工 *鉄 | 靖帝工後無法誓挖帝工 | 今日施工通知 連諾各単位使用APP進行通報,可至系統首下載更新進挖助理 APP以進行通報及拍攝各階段直核點照片) | | | | | | |
| | 告示牌照片 | 選擇機囊未選擇任何機業 | | | | | 交離照片 選擇爆業 未遂 | 揮任何構業 | | |
| | | | | | 8回上一頁 | | | | | |
| 調書紙號 | 通報進場時間 | 周 通报撤 增時間 | 施工日期 | 施工地點 | 施工類型 | 申報人員 | 告示請照片 | 交纏照片 | 現地照片 | 照片書 |
| 10103104 | 110年06月16日02時(| 07分08秒 | 110年06月16日 | 大里區全高巷播 | 曾挖施工 | tta | | | | |

● 當天已通報案件會顯示於退場打卡清單

| 討卡 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|---|---------------------|------|---------|------|-------|--|--|--|
| 申請書編號 | 許可證編號 | 行政區 | 工程名稱 | 核准能工日期 | 展期狀態 | 改善修復通知 | 施工通報 | 案件資料 | | | |
| 110I03104 | 1101280018 | 大里區 | 110年度大里區及鄰近區域道路及 排水改善暨繁急搶修工程 | 1100305-1110304 | 無申請 | # | 施工预報 | 8¥ #8 | | | |
| 110I03097 | 1101230065 | 烏日區 | 臺中市烏日綜合社會福利館興建工 程 | 1100324-1100619 | 無申請 | = | 施工通報 | 詳細 | | | |
| 110I03088 | 1101270016 | 太平區 | 110年度太平區及率近區域道路及 排水改善暨繁急搶修工程 | 1100315-1101231 | 無申請 | = | 施工通報 | 詳細 | | | |
| 110I03085 | 1101260023 | 索峰區 | 110年度爾峰區及鄰近區域道路及 排水改器暨聚急搶修工程 | 1100320-1110310 | 無申請 | = | 施工通報 | 詳細 | | | |
| 110I02962 | 1101010126 | 南屯區 | 109年度臺中市東、南、南屯區及 鄆近區域公共設施維護工程(第二 期) | 1100319-1100619 | 無申請 | = | 施工通報 | 詳細 | | | |
| | | | 14 | 【 《 請抗選頁數: 1 ▼ 》 》Ⅱ | | | | | | | |
| 場打ち | | | | | | | | | | | |
| 申請書編號 | 許可證編號 | 行政區 | 工程名稱 | 進場時間 | 展期狀態 | 改善修復通知 | 離場通報 | 案件資料 | | | |
| 110I03104 | 1101280018 | 大里區 | 110年度大里區及鄰近區域道路及 排水改善暨緊急搶修工程 | 1100305-1110304 | 無申請 | | 麓堀通報 | 詳細 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 選擇案件進行退場打卡
- 選擇挖掘地點,並上傳現地照片,選擇完成後點選離場通知,進行通報

| 。 施工通報 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--------|------------|---------|------|------|---------------|------|------|------|--|
| ф | 請書紙號 | 110I03104 | | | | | 許可證維 | Sf 1101280018 | | | | |
| | 挖掘地點 | ☑ 大里區全區巷道 | | | | | | | | | | |
| | 現地照片 | 片 選擇酒囊 未選擇任何檔案 (請上傳JPG檔案) | | | | | | | | | | |
| ● 離場通知 依據内政部營建署動態施工通報要求,須即時通報施工起訖時間及地點,故限定僅能通報當天的"今日施工",並應於現場施工前以及施工完單離場後進行通知,並以路證核准之個別地點進行通報。 ▲ 四日 - 四日 | | | | | | | | | | | | |
| 申請書編號 | 通知 | 服進場時間 | 通報離場時間 | 施工日期 | 施工地點 | 施工類型 | 申報人員 | 告示牌照片 | 交維照片 | 現地照片 | 照片重傳 | |
| 110I03104 | 110年06月16日02時07分08秒 | | | 110年06月16日 | 大里區全區巷道 | 管挖施工 | tta | | | | 重傳 | |

● 通報完成,通報會記錄離場時間

| 施工通報 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|---------------------|------------|---------|------------------|------|-------|------|------|-------------|--|--|
| | 申請書編號 | 110I03104 | | | | 許可證解號 1101280018 | | | | | | | |
| | 挖掘地點 | | | | | | | | | | | | |
| | 現地照片 | 選擇檔案 未 | 選擇任何檔案 (蒔上 | 傳IPG檔案) | | | | | | | | | |
| | 離場通報 | 依據內政部營建署動態施工通報要求,須即時通報施工起訖時間及地點,故限定僅能通報當天的"今日施工",並應於現場施工前以及施工完畢離場後進行通 知,並以路證核准之個別地點進行通報。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 返回上一頁 | | | | | | | |
| 申請書編 號 | 通報進場 | 時間 | 通報難場時間 | 施工日期 | 施工地點 | 施工類型 | 申報人員 | 告示牌照片 | 交錐照片 | 現地照片 | 照片重傳 | | |
| 110103104 | 110年06月16日02時07分08秒 | | 110年06月16日02時12分09秒 | 110年06月16日 | 大里區全區巷道 | 曾挖施 工 | tta | | | | 2 10 | | |

[手機 APP 部分功能說明]





